

По предписанию Мосжилинспекции выполнен ремонт цоколя

24.11.2018

Жилищной инспекцией по Восточному административному округу в рамках инспекционной деятельности были проведены обследования домов 66, корпуса 4, 5, 6, 7 по Перовской улице (район Новогиреево, управляющая организация ООО «ПИК-Комфорт»), в ходе которых выявлены локальные нарушения в состоянии цоколя дома 66, корпус 4 по Перовской улице из-за некачественно проведенных ранее работ по восстановлению окрасочного слоя.

Согласно п.4.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние стен, устранение повреждений по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

По результатам обследования Инспекцией ООО «ПИК-Комфорт» было выдано предписание на устранение выявленных нарушений, которое ООО «ПИК-Комфорт» исполнено в установленные сроки, ремонт цоколя выполнен, нарушения устранены.

Адрес страницы: <http://vostochniy.mos.ru/housing-and-utilities/inform/detail/7719656.html>

[Управа района Восточный](#)